

N/A

CDCV857DGG

Частка нумар:

CDCV857DGG

Вытворца / Вытворца:

N/A

Апісанне Прадукта

IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP

лісткі:

RoHS Статус

 Свінец / Адпавядае RoHS

карабель 3

Ганконг

перасылка Шлях

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



No Picture

ЗАПЫТ ЦЭН

Малюнак можа быць прадстаўленне. См спецыфікацыі дэталі прадукту.













характарыстыкі CDCV857DGG

ЧАСТКА НУМАР	CDCV857DGG
ВЫТВОРЦА	N/A
АПІСАННЕ	IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP
БЕССВИНЦОВЫЙ СТАТУС / СТАТУС ROHS	Свінец / Адпавядае RoHS
СПЕЦЫФІКАЦЫЯ	
НАПРУЖАННЕ ХАРЧАВАННЯ - ХАРЧАВАННЕ	2.3 V ~ 2.7 V
ТЫП	PLL Clock Driver
ПАСТАЙШЧЫК КАМПЛЕКТ ПРЫЛАД	48-TSSOP
СЕРЫЯ	-
СУАДНОСІНЫ - УВАХОДНАЕ НАПРУЖАННЕ: ВЫХАДНЫ	1:10
ЎПАКОЎКА	Tube
УПАКОЎКА /	48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
ФАПЧ	Yes with Bypass
ВЫХАД	Clock
ІНШЫЯ НАЗВЫ	296-24143-5 CDCV857DGG-ND
ПРАЦОЎНАЯ ТЭМПЕРАТУРА	0°C ~ 85°C
КОЛЬКАСЦЬ КОНТУРАЎ	1
ТЫП ЎСТАНОЎКІ	Surface Mount
ВІЛЬГАЦЬ УЗРОВЕНЬ АДЧУВАЛЬНАСЦІ (MSL)	2 (1 Year)
БЕССВИНЦОВЫЙ СТАТУС / СТАТУС ROHS	Lead free / RoHS Compliant
УВАХОД	Clock
ЧАСТАТА - МАКС	200MHz
ДЗЕЛЬНІК / MULTIPLIER	No/No
ДЫФЕРЭНЦЫЯЛ - УВАХОДНАЕ НАПРУЖАННЕ: ВЫХАДНЫ	Yes/Yes
БАЗАВЫ НУМАР ДЭТАЛІ	CDCV857

Якія адносяцца тэгі

CDCV857DGG	Дыстрыб'ютар CDCV857DGG	Пастайшчык CDCV857DGG
Кошт CDCV857DGG	Фотаздымкі CDCV857DGG	Выява CDCV857DGG
CDCV857DGG PDF-ліст	Загрузіце ліст дадзеных CDCV857DGG	Ліст дадзеных CDCV857DGG
Запас CDCV857DGG	Купіце CDCV857DGG	Купіце CDCV857DGG
CDCV857DGG	Пастайшчык	Дыстрыб'ютар

Спадарожныя тавары

 <p>CDCV857DGGRG4 вытворцы: N/A апісанне: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP у запасе: 5405 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCVF111FNG4 вытворцы: N/A апісанне: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC у запасе: 5389 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857DGGG4 вытворцы: N/A апісанне: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP у запасе: 4677 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BGQLR вытворцы: N/A апісанне: IC 2.5V PLL CLOCK DRVR 56-BGA у запасе: 4617 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857BIDGGR вытворцы: N/A апісанне: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP у запасе: 16291 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BDGGRG4 вытворцы: N/A апісанне: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP у запасе: 22822 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCVF111FNR вытворцы: N/A апісанне: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC у запасе: 7790 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BIDGGRG4 вытворцы: N/A апісанне: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP у запасе: 19369 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857DGGR вытворцы: N/A апісанне: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP у запасе: 5363 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BIDGGG4 вытворцы: N/A апісанне: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP у запасе: 8726 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857BIDGG вытворцы: N/A апісанне: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP у запасе: 10910 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCVF111FN вытворцы: N/A апісанне: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC у запасе: 6603 pcs</p> <p>RFQ</p>